

---

# 海口市交通运输和港航管理局 关于反馈 2023 年琼州海峡客滚运输市场 “双随机”检查意见的复函

交通运输部珠江航务管理局：

贵局转来《关于反馈 2023 年琼州海峡客滚运输市场“双随机”检查意见的函》已收悉，现复函如下：

我局于 12 月 12 日派出检查组，对交通运输部珠江航务管理局在 2023 年琼州海峡客滚轮运输市场“双随机”检查中发现的海南铁路有限公司“经营管理、培训管理、安全生产”等 10 个方面问题的整改情况进行了现场核查。经核实，该企业已按要求完成整改（见附件 1、附件 2）。

此复。

附件 1. 海口市港航管理处落实交通运输部珠江航务管理局  
2023 年琼州海峡客滚运输市场“双随机”检查问题  
整改核实表)

2. “双随机”检查问题整改结果

海口市交

20

理局

---

## 海口市港航管理处 关于对核查海南铁路有限公司 在2023年琼州海峡客滚轮运输市场 “双随机”检查中存在问题整改情况的报告

海口市交通运输和港航管理局：

按照《交通运输部珠江航务管理局关于反馈2023年琼州海峡客滚轮运输市场“双随机”检查意见的函》（珠运输发〔2023〕99号）的要求，我处于12月12日派出检查组，对交通运输部珠江航务管理局在2023年琼州海峡客滚轮运输市场“双随机”检查中发现的海南铁路有限公司“经营管理、培训管理、安全生产”等10个方面问题的整改情况进行了现场核查。经核实，该企业已按要求完成整改。

现将整改落实情况呈报局。

此报告。

- 附件：1.海口市港航管理处落实交通运输部珠江航务管理局 2023 年琼州海峡客滚运输市场“双随机”检查问题整改核实表
- 2.“双随机”检查问题整改结果台账

海  
20

处  
日

附件1:

# 海口市港航管理局外发客滚运输部珠江航务管理局2023年琼州海峡客滚运输市场“双随机”检查问题整改核实表

填报单位:

填报时间: 2023年12月13日

问题大类	检查发现的问题	整改要求	整改核实时间	整改完成核实情况	备注
企业生产经营管理不规范。	1 ... 2023年7月将公司法人由“陈向前”变更为“杨学斌”，并相应更换公司营业执照，但未及时变更并更换《国内水路运输经营许可证》《港口经营许可证》等。 ... 现，海南铁路有限公司已于	企业相关信息发生变更后及时申请换发《国内水路运输经营许可证》《港口经营许可证》	12月12日	已完成	证明材料详见附件2中问题1整改结果”
	2 检查企业台账发现，海南铁路有限公司法人发生变更后，向属地交通管理部门进行了备案，未按《国内水路运输管理规定》的要求，向原许可机关（交通运输部）备案。	按照《国内水路运输管理规定》及交通运输部有关要求，在“水路运输建设综合管理信息系统”中进行备案。	12月12日	已完成	证明材料详见附件2中问题2整改结果”
企业从业人员培训管理不到位。	3 通过检查台账和现场询问发现，企业年度培训计划落实到位，部分船员、服务员在转岗前未进行转岗培训。	按照年度计划落实好培训工作，加强新聘、转岗人员岗前、转岗培训。	12月12日	已完成（7月后无转岗和新增人员，年度培训计划已落实）	证明材料详见附件2中问题3整改结果”
企业相关消防和应急措施、应急预案有待完善。	4 通过检查台账和现场询问发现，企业和船舶目前缺乏针对新能源汽车滚装运输方面的消防和应急操作规程，缺乏相对应的应急预案，服务新能源汽车滚装运输的安全和应急保障不足。	对新能源汽车滚装运输消防和应急措施进行专项研究，制定相应的操作规范和应急预案。	12月12日	已完成（对新能源汽车滚装运输消防和应急措施已制定出被专家认证且已备案的应急预案并将操作规范制订成册	证明材料详见附件2中问题4整改结果”

问题大类	序号	检查发现的问题	整改要求	整改核实时间	整改完成核实情况	备注
船舶应急设施设备配备不足、维护保养不到位。	5	通过现场查看，发现“粤海铁1号”应急发电机电速闭闸为标转向标识、机舱逃生通道未铺设隔热层、紧急呼吸器数量未达到规定要求。	对照相关要求增配有关应急设施设备，对逃生、救生设施设备加强日常维护保养，强化专人专管、责任落实。	12月12日	已完成（已设立应急发电机电速闭闸标识开关转向标志且机舱逃生通道以及紧急呼吸器配备数量已满足船级社标准规范）	证明材料详见附件2中“问题5整改结果”
	6	通过现场查看，发现“粤海铁4号”第一客舱部分紧急呼吸器未达到可用标准压力要求。	对照相关要求增配有关应急设施设备，对逃生、救生设施设备加强日常维护保养，强化专人专管、责任落实。	12月12日	已完成（应急设施设备以及逃生救生设备已按保养维护计划维护保养）	证明材料详见附件2中“问题6整改结果”
船舶客舱服务质量有待提升。	7	通过现场查看，发现“粤海铁1号”“粤海铁3号”“粤海铁4号”客舱垃圾收集容器未进行分类、未加盖遮挡，易导致异味散发及污染物	参照《生活垃圾分类标志》（GB/T19095-2019）、《国际防止船舶造成污染公约》等相关要求规范客舱垃圾收集与处理。	12月12日	已完成	证明材料详见附件2中“问题7整改结果”
	8	通过现场查看，发现港区内两处施工现场没有进行围蔽，未设置安全提醒标识。	加强港区内施工管理，对港区内施工现场和工地进行围蔽，并设置显著安全提醒标识，保障港区内通行秩序。	12月12日	已完成	证明材料详见附件2中“问题8整改结果”
港区内安全管理不到位。	9	通过现场查看，发现部分安检、救生设备部分未有效使用，或存在维护保养不到位的情况。南港小车的检查危险处设置的防爆箱上锁、标志模糊，未有效使用；靠泊区存放救生圈等设备的救生柜用胶带封绑，存在取用不便的情况。	加强港区内安检、救生设备维护保养，救生设备应确保提取和操作方便，无人为保障。	12月12日	已完成	证明材料详见附件2中“问题9整改结果”
	10	通过现场查看，发现港区车辆安检处存在人、车通道未分离的情况。	加强车辆安检处通行管理，设置相应标识，保障人、车通行安全。	12月12日	已完成	证明材料详见附件2中“问题10整改结果”