

海南海峡航运股份有限公司文件

海峡股份〔2021〕19号

签发人：叶伟

海南海峡航运股份有限公司 关于珠江航务管理局“双随机” 检查的整改报告

珠江航务管理局：

贵局组织相关单位人员组成检查组于2021年4月22日对我公司和“宝岛16号”轮进行了“双随机”检查，发现6项缺陷。我公司已对全部缺陷进行全面梳理，并组织召开整改专题会，制定整改措施。现已对缺陷完成整改，现将情况汇报如下：

一、公司生产日常管理不到位

（一）具体问题

公司安全风险辨识“五个清单”不全；

1. 原因分析

未按照相关要求填写危险源辨识“五个清单”

2. 采取措施

按照要求完善危险源辨识“五个清单”，并将结果报备至控股公司海南港航。

3. 整改完成情况

已按照要求完善清单，建立基础信息清单、责任分工清单、防控措施清单、监测监控单位清单和应急处置清单，并将结果上报。

（二）具体问题

检查表中关于《船舶保安应变部署表》的名字填写错误，并且历次检查未发现。

1. 原因分析

检查人员疏忽，在检查前未能认真核实相关检查表格内容。

2. 采取措施

修改《船舶保安应变部署表》的名字，要求检查人员检查前认真核实检查表格相关内容。

3. 整改完成情况

已完成检查表中《船舶保安应变部署表》名字修改，并要求各检查人员认真核实检查表。

整改材料见附件 1。

二、船舶安全管理不到位

（一）具体问题

客服部《船舶保安应变部署表》张贴不牢固，已脱落。

1. 原因分析

维护保养不到位，未及时发现。

2. 采取措施

已重新张贴，要求责任人落实好维护保养职责。

3. 整改完成情况

已按照要求将《船舶保安应变部署表》重新张贴。

（二）具体问题

自 4 月 7 日起，巡舱系统故障，记录显示已报公司岸基，但一直未处理。

1. 原因分析

公司巡舱系统厂家售后服务缓慢，公司未安排专人实时跟踪。

2. 采取措施

要求厂家上船对巡舱系统进行维护保养，进行修复。

3. 整改完成情况

已对巡舱系统进行修复，系统有效可用。

（三）具体问题

应急演练不完整，航海日志簿中应急演练记录只记录了各专

项应急预案的前半部分内容。

1. 原因分析

记录人员未落实好相关台账记录。

2. 采取措施

完善应急演练计划，并按照各应急预案要求实施全程应急演练。

3. 整改完成情况

已在航海日志簿上记录完善应急演练记录，并按照规定要求实施全程应急演练。

（四）具体问题

现场消防演练存在问题：探火装备穿戴时间超过 2 分钟，部分船员未穿劳保鞋，喷淋系统出水慢等；

1. 原因分析

消防员对装备使用不熟悉，现场指挥人员对船员穿戴劳保鞋未严格要求，日常喷淋系统维护保养不到位。

2. 采取措施

对消防员进行探火装备穿戴培训，加强日常培训和应急演练；督促各船员在工作期间按照要求穿戴劳保鞋；对喷淋系统进行设备维护保养。

3. 整改完成情况

大副组织对消防员进行探火装备穿戴培训；在日常消防演练前对消防员进行演练前培训；督促各船员在工作期间按照要求穿

戴劳保鞋；大管轮加强对喷淋系统设备维护保养的监督检查。

整改材料见附件 2。

海南海峡航运股份有限公司

2021 年 4 月 30 日