
关于珠江航务管理局“双随机”检查的整改报告

海口市港航管理处：

2024年9月25日-26日，珠江航务管理局检查组对我司及所属船舶“南方6号”、“双泰16”、“银紫荆”开展了“双随机”检查，开出 项问题，我司领导高度重视，立即组织落实整改，现将整改情况汇报如下：

问题1：公司未在适当位置对全员安全生产责任制进行长期公示。

整改情况：公司通过OA办公系统，轮渡公司规章制度项目栏，安全体系部制度分栏，对公司安全生产职责制度规定进行长期网上公示，公司所有员工可通过OA查阅该责任制度。（详见附件1）

问题2：相关台账记录不完善。“南方6号”、“银紫荆”、“双泰16”轮航海日志，未对公司岸基人员登轮检查情况进行记录；“双泰16”轮开航前重要指令记录表中多处签名缺失；“双泰16”轮航海日志船长任解职记录（叶玉庆2012.11.10任职-2023.12.10解职）与实际不符。

整改情况：“南方6号”、“银紫荆”、“双泰16”在航海日志完善公司海机务登船检查记录；“双泰16”轮完善开航前重要指令记录，轮航海日志更新船长任解职记录。（详见附件2）

问题3：部分船舶救生标志标识不规范。“南方6号”、“银紫荆”轮部分救生标志未按照新版要求进行更新；“双泰16”轮救生设备标识中数字标签未使用规范标识。

整改情况：“南方6号”、“银紫荆”轮更换新版救生标志；“双泰16”轮更换规范的救生设备数字标签标识。（详见附件3）

问题4：船员培训有待加强。“南方6号”轮轮机长不熟悉舵机舱抽风机开关操作；“南方6号”、“银紫荆”轮未按规定测量空舱和污水井水位；“银紫荆”轮未按规定测量主机拐档差；“双泰16”轮未按规定测量舱底水。

整改情况：“南方6号”组织对轮机长进行舵机舱抽风机操作培训；“南方6号”、“银紫荆”轮按规定测量空舱和污水井水位并记录到航海日志；“双泰16”轮按规定测量舱底水水位并记录到航海日志。

问题5：船舶维护保养有待加强，部分设备老化。“双泰16”轮齿轮箱滑油冷却泵泄露，齿轮箱冷却水泄露，右船舷一个救生圈没有月度检查记录。

整改情况：“双泰16”轮对齿轮箱滑油冷却泵、冷却器进行维修，消除泄漏；对右舷缺少月度检查记录的救生圈进行检查，并补全检查维护保养卡。（详见附件5）

问题6：公司体系文件中应急手册应急预案未针对客流高峰建立运输保障预案。

整改情况：建立客流高峰运输保障预案。（详见附件6）

问题 7：公司应急预案演练总结评估工作有待完善，评估人员未签名。

整改情况：完善应急预案演练评估人员签名记录。（详见附件 7）

问题 8：网上售票工作有待改进。售票系统未按照要求显示执航船名。

整改情况：因船舶售票系统非我公司管理，公司无法对该项目进行整改，公司已将该项目向海峡股份进行说明，请求协调推进该项目整改。

琼州海

公司