

海口新海轮渡码头有限公司

关于交通运输部珠江航务管理局开展2026年 海峡客滚运输市场“双随机”抽查问题的 整改反馈

交通运输部珠江航务管理局：

贵局于5月21日对我司进行现场检查，发现存在“安检员培训记录登记不及时”等问题，我司立即组织整改，现将整改情况进行反馈。

问题情况：安检员培训记录登记不及时。

整改措施及完成情况：已完成整改。

1. 已对当班主任进行提醒督促，要求严格落实工作要求，做到安检员培训记录随开展随登记，确保台账登记及时、规范完整。

2. 组织开展一期行李、人身安检理论及实操培训，并进行考核，强化提升工作人员对安检流程、操作规范、识图判定等能力水平。







安检中心 现场培训及考核表						
培训主题	岗位培训	培训日期	2024.5.25	参训人数	2	
培训地点	机坪通道	培训讲师	魏利军	职务	班长	
考核方式	理论、实操演示、现场问答					
参训人员信息						
序号	姓名	岗位	联系方式	签到		
1	姜晓伟	机坪	1878940201	姜晓伟		
2	谢付桂	机坪	1387430061	谢付桂		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
培训内容						
1. 人身安检 站位：安检门侧，面向旅客，站姿标准 话术：提示取出金属物品及外置放入置物筐 观察：观察神色，重点关注紧张、回避者 辨别：“从前到后，从上到下”，触压结合 规范：动作有力到位，严格落实敏感部位 流程：手检同步，对旅客安全进行提醒 处置：报警即重点复检，确认物品性质						
现场考核						
序号	姓名	岗位	理论考核成绩 (20分)	现场问答 (30分)	实操成绩 (50分)	总分
1	姜晓伟	机坪	20	30	50	100
2	谢付桂	机坪	20	30	50	100
3						
4						
5						
6						
7						

安检中心 现场培训及考核表						
培训主题	岗位培训	培训日期	2024.5.25	参训人数	2	
培训地点	机坪通道	培训讲师	魏利军	职务	班长	
考核方式	理论、实操演示、现场问答					
参训人员信息						
序号	姓名	岗位	联系方式	签到		
1	姜晓伟	机坪	1878940201	姜晓伟		
2	谢付桂	机坪	1387430061	谢付桂		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
培训内容						
小车安检 引导车辆至指定区域熄火 要求拉紧手刹，司乘下车 指令司机自行开启后备箱 重点排查座椅下、脚垫缝隙 司机在场时查看后备箱物品 配合手持安检仪与手检使用						
现场考核						
序号	姓名	岗位	理论考核成绩 (20分)	现场问答 (30分)	实操成绩 (50分)	总分
1	姜晓伟	机坪	20	30	50	100
2	谢付桂	机坪	20	30	50	100
3						
4						
5						
6						
7						

问题情况：发电设备维护保养确认表未标检查时间。

整改措施及完成情况：已完成整改。

已安排相关工作人员对发电设备维护保养确认表逐一核查，补齐缺失的检查时间，后续将强化核对环节，确保表单信息填写完整规范。

发电机设备维护保养实施确认表						
使用单位: 保养单位: 海南合富电气有限公司						
本次保养时间(一年一次): 2025年12月10日 下次保养时间: 2026年12月20日						
序号	检查区域	维保内容	单位	设备台数	实施	签名确认
1	1800KW 柴油发电机组 (福建永福力发电设备有限公司)	1. 检查发电机各绕组的绝缘电阻; 2. 检查启动蓄电池组的外观情况, 测量电压是否正; 3. 检查发电机轴承润滑油及是否有漏油现象; 4. 检查发电机轴承润滑油的温度情况; 5. 检查发电机轴承润滑油的液位情况, 根据实际油量情况添加或者更换润滑油, 并测量轴承润滑油量; 6. 检查冷却空气的循环回路, 清理发电机内部积尘, 检查滤网是否堵塞, 清理滤网及冷却风道; 清理风道上的积尘及各风道滤网, 又检查风道是否堵塞; 7. 检查柴油机的机油滤清器, 机油滤清器, 空气滤清器及燃油滤清器的滤芯情况, 根据实际油量情况及时更换; 8. 检查柴油机的冷却水液位情况, 清理冷却水系统; 清理冷却水系统的滤芯, 并检查冷却水系统的运行情况; 9. 检查柴油机的冷却水系统是否完好, 并检查冷却水的流量; 10. 检查柴油机的冷却水系统是否完好, 并检查冷却水的流量; 11. 检查柴油机的冷却水系统是否完好, 并检查冷却水的流量; 12. 检查柴油机的冷却水系统是否完好, 并检查冷却水的流量; 13. 检查柴油机的冷却水系统是否完好, 并检查冷却水的流量; 14. 检查柴油机的冷却水系统是否完好, 并检查冷却水的流量;	海南合富电气有限公司	1	√	廖

发电机设备维护保养实施确认表						
使用单位: 保养单位: 海南合富电气有限公司						
本次保养时间(一年一次): 2025年12月10日 下次保养时间: 2026年12月25日						
序号	检查区域	维保内容	单位	设备台数	实施	签名确认
2	3000KW 柴油发电机组 (福建永福力发电设备有限公司)	1. 检查发电机各绕组的绝缘电阻; 2. 检查启动蓄电池组的外观情况, 测量电压是否正; 3. 检查发电机轴承润滑油及是否有漏油现象; 4. 检查发电机轴承润滑油的温度情况; 5. 检查发电机轴承润滑油的液位情况, 根据实际油量情况添加或者更换润滑油, 并测量轴承润滑油量; 6. 检查冷却空气的循环回路, 清理发电机内部积尘, 检查滤网是否堵塞, 清理滤网及冷却风道; 清理风道上的积尘及各风道滤网, 又检查风道是否堵塞; 7. 检查柴油机的机油滤清器, 机油滤清器, 空气滤清器及燃油滤清器的滤芯情况, 根据实际油量情况及时更换; 8. 检查柴油机的冷却水液位情况, 清理冷却水系统; 清理冷却水系统的滤芯, 并检查冷却水系统的运行情况; 9. 检查柴油机的冷却水系统是否完好, 并检查冷却水的流量; 10. 检查柴油机的冷却水系统是否完好, 并检查冷却水的流量; 11. 检查柴油机的冷却水系统是否完好, 并检查冷却水的流量; 12. 检查柴油机的冷却水系统是否完好, 并检查冷却水的流量; 13. 检查柴油机的冷却水系统是否完好, 并检查冷却水的流量; 14. 检查柴油机的冷却水系统是否完好, 并检查冷却水的流量;	海南合富电气有限公司	1	√	占
3	1500KW 柴油发电机组 (福建永福力发电设备有限公司)	1. 检查发电机各绕组的绝缘电阻; 2. 检查启动蓄电池组的外观情况, 测量电压是否正; 3. 检查发电机轴承润滑油及是否有漏油现象; 4. 检查发电机轴承润滑油的温度情况; 5. 检查发电机轴承润滑油的液位情况, 根据实际油量情况添加或者更换润滑油, 并测量轴承润滑油量; 6. 检查冷却空气的循环回路, 清理发电机内部积尘, 检查滤网是否堵塞, 清理滤网及冷却风道; 清理风道上的积尘及各风道滤网, 又检查风道是否堵塞; 7. 检查柴油机的机油滤清器, 机油滤清器, 空气滤清器及燃油滤清器的滤芯情况, 根据实际油量情况及时更换; 8. 检查柴油机的冷却水液位情况, 清理冷却水系统; 清理冷却水系统的滤芯, 并检查冷却水系统的运行情况; 9. 检查柴油机的冷却水系统是否完好, 并检查冷却水的流量; 10. 检查柴油机的冷却水系统是否完好, 并检查冷却水的流量; 11. 检查柴油机的冷却水系统是否完好, 并检查冷却水的流量; 12. 检查柴油机的冷却水系统是否完好, 并检查冷却水的流量; 13. 检查柴油机的冷却水系统是否完好, 并检查冷却水的流量; 14. 检查柴油机的冷却水系统是否完好, 并检查冷却水的流量;	海南合富电气有限公司	1	√	占

问题情况: 二楼售票大厅无 AED。

整改措施及完成情况: 已完成整改。已在二楼售票大厅增设 AED 设备。



问题情况：候船大厅应急疏散图少且不明显。

整改措施及完成情况：已完成整改。

已对候船大厅应急疏散图进行全面梳理，重新增补并规范张贴，选用醒目样式，确保位置显眼、标识清晰，方便人员快速查看。



问题情况：人员车辆落水预案中未进行分级响应责任明确。

整改措施及完成情况：已完成整改。

已针对人员车辆落水应急预案内容进行完善，细化突发事件分级响应机制，明确不同险情等级对应的处置流程、岗位职责，调整优化预案责任分工模糊问题。

3.2 指挥机构及职责

3.2.1 应急指挥部

应急指挥部是公司应急管理的最高机构，由公司总经理担任总指挥，公司其他分管领导为副总指挥，当总经理不在现场时，公司在场最高领导为总指挥的B岗。主要职责是：

- 3.2.1.1 决定是否启动本应急预案；
 - 3.2.1.2 负责公司二级响应的现场指挥工作；
 - 3.2.1.3 负责公司一级响应与上级公司和政府部门的对接工作，配合上级公司和政府部门开展应急救援；
 - 3.2.1.4 及时决定应急救援行动中的重大事项；
 - 3.2.1.5 负责决定是否扩大应急。
- #### 3.2.2 应急办公室

公司应急办公室（以下简称“应急办”）是公司应急管理的工作机构，设在安全体系监督部，工作地点为新海港消防控制室。由安全体系监督部经理担任应急办主任，安全体系监督部副经理担任副主任，成员由安全体系监督部值班人员组成。

应急办公室主要职责是：

- 3.2.2.1 负责公司应急管理日常运行管理，负责生产安全事故和突发事件的接警值班工作；
- 3.2.2.2 组织实施公司的应急预案，监督各部门应急预案的实施。
- 3.2.2.3 负责四级预警级别应急行动指挥和协调工作。决定启动和解除公司四级预警，协调各单位之间的应急救援行动。
- 3.2.2.4 负责公司应急救援能力评估、应急保障落实等工作。

工呼吸的抢救措施，脉搏心跳即可迅速增强。恢复呼吸后，可侧卧位，等待救援人员。

4.4.4 当落水人员处于昏迷，且无呼吸无脉搏的情况时，即刻清理昏迷人员口鼻异物，同时开展开放气道、人工呼吸、胸外按压，即采用传统的A-B-C心肺复苏急救顺序。切记同时呼叫120，并持续复苏至患者呼吸脉搏恢复或急救人员到达。

4.5 分级响应

4.5.1 三级响应

当出现1人落水，责任部门应启动现场处置措施，立即组织本部门力量进行灭火救援，并向公司应急办公室报告。

4.5.2 二级响应

当出现1辆车和1人同时落水，公司应立即启动二级响应，组织各部门力量进行灭火救援。同时向上级公司应急指挥中心应急值班室、应急救援室报告。

4.5.3 一级响应

当出现2人及2人以上落水情况时，公司启动一级响应，应急办公室向上级公司应急中心值班室、应急救援室报告。

4.6 应急结束

应急指挥救援组应根据救援处置进展，在确定伤亡人员已转移和事故现场已稳定的情况下，由总指挥宣布应急救援结束。

5 注意事项

5.1 首先要靠现场作业人员进行救治，力争将落水者迅速救上岸，脱离险情。