

广东省佛山市禅城区陶兴船舶运输有限公司文件

佛山陶兴[2021]06 号

关于 2021 年珠江水系省液货际危险品运输市场 “双随机”抽查整改报告

珠江航务管理局、广东省交通运输厅、广东海事局：

2021 年 4 月 27 日珠江航务管理局联合广东省交通运输厅、广东海事局珠江水系省际液货危险品运输市场检查组对我公司和“南南燃油 11”、“南南燃油 28”进行“双随机”抽查暨“五一”前安全生产现场检查工作，我司高度重视，立即召开安全会议进行问题通报，结合实际举一反三，迅速对相关的问题进行整改，现将整改情况报告如下：

一、公司共发现 4 项问题，具体整改情况如下：

（一）安全问题情况描述：公司签订的运输合同只有企业章，没有托运人签名。

整改措施：1、召开公司安全生产会议时向公司管理人员通报。

2、按要求完善合同管理，加强货物申报单等信息的收集。

（附件 1）

（二）安全问题情况描述：公司安全费用管理不规范，未建立专项账本和年初计提记录。

整改措施：1、召开公司安全生产会议时向公司管理人员通报。

2、严格按照《安全生产法》规范安全投入费用管理。

（附件 2）

(三) 安全问题情况描述: “五个清单”不全。安全风险辨识不完整, 油船的泄漏、爆炸等常规风险未包含在内。

整改措施: 1、召开公司安全生产会议时向公司管理人员通报。

2、按照交通运输部文件要求, 完善“五个清单”, 并按规定配合上级部门在交通运输部安监系统及时填报信息。(附件 3)

(四) 安全问题情况描述: 安全培训考核不规范。

整改措施: 1、召开公司安全生产会议时向公司管理人员通报。

2、按要求严格进行培训考核。(附件 4)

二、“南南燃油 11”共发现 5 项问题, 具体整改情况如下:

(一) 安全问题情况描述: 船舶配置的 EEBD 未随船携带。

整改措施: 1、召开公司安全生产会议时向公司管理人员通报, 公司主管人员到船组织安全会议进行问题通报。

2、按要求将 EEBD 放回船上。(附件 1)

(二) 安全问题情况描述: 消防演练计划半年内未覆盖全船范围, 遗漏了货油舱。

整改措施: 1、召开公司安全生产会议时向公司管理人员通报, 公司主管人员到船组织安全会议进行问题通报。

2、重新调整演习计划, 并按规范半年内未覆盖全船范围并包含货油舱失火消防演习。(附件 2)

(三) 安全问题情况描述: 劳保用品、应急药箱管理不规范, 安全帽已损坏无法正常使用, 药箱内无药品清单及其他有效登记文件。

整改措施: 1、召开公司安全生产会议时向公司管理人员通报, 公司

主管人员到船组织安全会议进行问题通报。

2、按要求完善船上药品登记，重新发放安全帽及劳保用品，清理损坏的安全帽。（附件 3）

（四）安全问题情况描述：船舶污染物回收单证不全。2019 年 10 月 在平洲接收过污油水和污油，有油污水的接收单证，但无污油的接收单证。

整改措施：1、召开公司安全生产会议时向公司管理人员通报，公司主管人员到船组织安全会议进行问题通报。

2、按要求完善船舶污染物回收单证，计划 5 月份进行一次油污水和污油回收到有资质的清污公司，污染物回收单证要齐全。（附件 4）

（五）安全问题情况描述：船员培训不到位。现场随机抽查船员发现，相关培训内容不熟悉，不能与培训内容记录相符。

整改措施：1、召开公司安全生产会议时向公司管理人员通报，公司主管人员到船组织安全会议进行问题通报。

2、5 月份按要求进行一次培训，并按要求对船员进行考核。（附件 5）

广东省佛山市禅城区陶兴船舶运输有限公司

2021 年 5 月 22 日

抄送：佛山市交通运输局，佛山市禅城区交通运输局，禅城海事处