

# 广西西江开发投资集团有限公司文件

西江集团报〔2019〕100号

签发人：宁 武

## 广西西江开发投资集团有限公司关于 交通运输部珠江航务管理局 2019 年第一次 珠江水系水运绿色发展项目“双随机”抽查 反馈意见整改情况的报告

广西壮族自治区交通运输厅：

交通运输部珠江航务管理局（简称珠航局）检查组于 2019 年 8 月 20 日至 21 日对广西西江开发投资集团有限公司（简称西江集团）下辖的西津水利枢纽二线船闸工程和贵港航运枢纽二线船闸工程进行 2019 年第一次珠江水系水运绿色发展项目“双随机”抽查，并下发《交通运输部珠江航务管理局关于 2019 年第一次珠江水系水运绿色发展项目“双随机”抽查的反馈意见》（珠

规划发〔2019〕111号)。西江集团对本次珠航局抽查发现的问题高度重视，立即督促项目建设单位组织整改。目前西津水利枢纽二线船闸工程和贵港航运枢纽二线船闸工程的整改落实工作已经完成，请予核实。现将具体整改情况报告如下：

## 一、西津水利枢纽二线船闸工程

**(一) 存在问题：**牛儿山抬填区部分区域、上引航道局部已开挖的临水边坡处于裸露状态，临时环保措施不到位，存在水土流失、污染水源的隐患。

**整改情况：**建设单位已对牛耳山及上游引航道局部已开挖的临水边坡使用防护网进行覆盖，并每日开展检查维护，防止发生水土流失等情况。

**(二) 存在问题：**弃渣场变更手续不完善。

**整改情况：**建设单位正在积极协调横县人民政府，加快办理大化金矿弃渣点变更手续，待横县人民政府完成大化金矿采空区城乡建设用地增减挂项目立项后，建设单位将尽快取得弃渣场的相关批复。

**(三) 存在问题：**已开挖的土方取弃情况记录资料归档不完整。

**整改情况：**建设单位已进一步梳理开挖的土方取弃情况记录，并及时整理归档；同时，要求参建各方加强土石方取弃情况记录资料管理。

## 二、贵港航运枢纽二线船闸工程

**(一) 存在问题:** 一线船闸和二线船闸之间部分陆域回填土未采取防尘抑尘措施。

**整改情况:** 施工单位已对一线船闸和二线船闸之间部分陆域回填土采取了覆盖的形式进行防尘抑尘。

**(二) 存在问题:** 上引航道、下引航道部分临水边坡水土保持措施落实不到位。

**整改情况:** 施工单位已对上引航道、下引航道临水边坡进行了覆盖防护。

**(三) 存在问题:** 建设项目有少量施工土石方堆放在泸湾江饮用水水源地二级保护区内, 存在污染水源的隐患。

**整改情况:** 施工单位已对堆放在泸湾江饮用水水源地二级保护区内的施工土石方进行了清理。

### 三、下一步工作安排

**(一) 巩固整改成果。** 西江集团要求各参建单位要高度重视检查组反馈的问题, 认真开展自查自纠, 避免再次发生类似问题。

**(二) 提高思想认识。** 西江集团要求各参建单位将生态环保理念和要求贯穿于枢纽船闸建设、管理、养护的全过程, 注重生态保护和生态修复, 共同推进珠江水运绿色发展。

附件: 1. 广西西江集团西津二线船闸有限公司关于交通运输部珠江航务管理局 2019 年第一次珠江水系水运绿色发展项目“双随机”抽查反馈意见的整改报告(西



津二线报〔2019〕21号)

2. 关于交通运输部珠江航务管理局水运绿色发展项目  
反馈意见整改的报告 (贵二线报〔2019〕54号)

广西西江开发投资集团有限公司

2019年10月22日

(联系人: 张鹏 联系电话: 13367876621)



# 广西西江集团西津二线船闸有限公司文件

西津二线报〔2019〕21号

签发人：叶 青

---

## 广西西江集团西津二线船闸有限公司关于 交通运输部珠江航务管理局 2019 年第一次珠 江水系水运绿色发展项目“双随机”抽查反馈 意见的整改报告

广西西江开发投资集团有限公司：

2019年8月20日，交通运输部珠江航务管理局对西津水利枢纽二线船闸工程进行了珠江水系水运绿色发展项目“双随机”抽查，并下发了《交通运输部珠江航务管理局关于2019年第一次珠江水系水运绿色发展项目“双随机”抽查的反馈意见》（珠规划发〔2019〕111号）。我公司针对本次检查发现的问题立即组织各参建单位进行了整改并开展自查自纠，避免类似问题再次发生。现将整改情况报告如下：

## 一、存在的主要问题及整改落实情况

(一) 存在问题：牛儿山抬填区部分区域、上引航道局部已开挖的临水边坡处于裸露状态，临时环保措施不到位，存在水土流失、污染水源的隐患。

整改情况：我公司迅速组织施工单位落实整改，已对牛儿山抬填部分区域及上游引航道局部已开挖的临水边坡使用防护网进行覆盖，并每日开展检查维护，防止发生水土流失等情况（详见附件）。

(二) 存在问题：弃渣场变更手续不完善。

整改情况：我公司已协商横县人民政府要加快推进大化金矿采空区城乡建设用地增减挂项目立项工作，及时完善弃渣场变更后的相关手续。

(三) 存在问题：已开挖的土方取弃情况记录资料归档不完整。

整改情况：根据检查组要求，我公司对已开挖的土方取弃情况记录资料进行了完善，并及时整理归档。同时，严格要求参建各方加强土石方取弃情况记录资料管理。

## 二、下一步工作计划

(一) 继续高度重视水土保持工作，贯彻落实国家有关环境保护的法律法规要求，加强施工现场临时环保、水保日常巡查和防护措施，消除环境风险影响，进一步做好项目的生态保护和生态修复工作。

(二) 积极推进弃渣场相关批复手续办理，加强土石方取弃



管理。

(三)将生态环保理念和要求贯穿于西津二线船闸建设、管理、养护的全过程,注重生态保护和生态修复,推进西津二线船闸工程绿色发展。


附件:水运绿色发展项目检查存在问题整改照片

广西西江集团西津二线船闸有限公司  
2019年10月15日



# 西津二线〔2019〕21号附件

附件：水运绿色发展项目检查存在问题整改照片



照片 1：牛儿山抬填区水土保持临时防护



照片 2：上引航道水土保持临时防护



# 广西西江开发投资集团有限公司贵港航运枢纽分公司 贵港二线船闸工程建设指挥部文件

贵二线报〔2019〕54号

签发人：陈 勇

## 关于交通运输部珠江航务管理局水运绿色 发展项目反馈意见整改的报告

交通运输部珠江航务管理局：

2019年8月21日，交通部珠江航务管理局水运绿色发展项目检查组对贵港航运枢纽二线船闸工程水运绿色发展项目推进情况进行了检查，检查组通过查阅工程档案资料、现场检查、与项目从业主体沟通问询等形式，提出水运绿色项目方面问题3条。针对检查组反馈的问题，我部按照“四定”（定措施、定时限、定效果、定责任人）、“五落实”（落实措施、落实责任、落实资金、落实时限、落实效果）的原则和有关规定要求逐条进行整改，现将有关整改落实情况报告如下：




## 一、整改措施及完成情况

(一) 建设项目部有少量土石方堆放在泸湾江饮用水水源地二级保护区内，存在水源污染隐患。

整改措施：我部要求施工单位就堆放在泸湾江饮用水水源地二级保护区内的土石方进行清理，较大的土堆进行覆盖，防止扬尘污染饮用水源。

完成情况：

整改前	整改后
	
	





(二) 一线船闸和二线船闸之间局部陆域回填土未采取防尘抑尘措施。


整改措施：我部要求施工单位对一线船闸和二线船闸之间局部陆域回填土采取覆盖的形式进行防尘抑尘措施。

完成情况：

整改前	整改后
-----	-----









(三) 上引航道、下引航道局部临水边坡水土保持存在防护不到位的问题。

整改措施：我部要求施工单位对上引航道、下引航道边坡进行覆盖防护。

完成情况：

整改前	整改后
	





## 二、下一步计划

贵港二线船闸指挥部将在上级部门的指导下，我继续加强领导，加强施工现场管理，不断提高水运绿色发展项目意



识，把绿色环保第一作为我们的指导方针，吸取教训、改正工作、总结经验、不断创新，以此为动力，促进我们指挥部的各项工作向更高的目标迈进！

广西西江开发投资集团有限公司贵港航运枢纽分公司

贵港二线船闸工程建设指挥部

2019年9月23日

(联系人：覃升；联系电话：18377106805)

---

抄送：交通运输部珠江航务管理局，西江集团宁董事长、黄副总经理，  
工程管理部。

---

广西西江开发投资集团有限公司办公室

2019年10月22日印发

---