

广东双泰运输集团有限责任公司

关于 2019 年第二次琼州海峡 客滚运输市场“双随机”检查缺陷的整改报告

珠航局：

2019 年 12 月 26 日贵局检查组对我司船舶“双泰 12”进行了检查，针对检查中存在的 2 项缺陷，我司领导高度重视，第一时间部署了整改工作。现就整改情况汇报如下：

1、第一项缺陷“船上视频监控存在监控死角”（2020 年 6 月前整改）

公司技术部针对此项缺陷进行了研究，制定了纠正措施，采购了监控设备、物料，制定了施工线路图和计划。但由于船舶班期原因，加上春运到来船舶航班较密，影响了施工进度，目前还没安装完毕，但保证 2020 年 2 月底前一定安装完毕。（届时提供图片）

2、第二项缺陷“船上培训记录无具体培训内容”

公司安监部针对此项缺陷，组织该船船长、大副和轮机长研究制定了纠正措施，并要求该船从下次培训起要记录具体培训内容。2020 年 1 月份起船上培训已按要求记录具体培训内容。（证据附后）

广东双泰运输集团有限责任公司

2020 年 1 月 15 日



双泰12

格式: RSTSP0603-4

编号: 20011801

员工培训登记表

培训时间	2020.1.18	培训地点	客舱				
培训方式	讲授	内培/外培	内培				
培训项目 内容	STS 0705 船舶航前检查要点 ①学习各高级船员 航前检查内容及职责 ②学习船舶航前检查周期 ③学习船舶航前检查要求						
姓名	成绩	姓名	成绩	姓名	成绩	姓名	成绩
施成智	熟悉						
包锦结	熟悉						
杨艺	熟悉						
陈玉周	熟悉						
杨宝华	熟悉						
潘小辉	熟悉						
林权	熟悉						
唐家贵	熟悉						
包锦成	熟悉						
叶晓明	熟悉						
陈志强	熟悉						

制表人:

陈玉周

时间: 2020.1.18

审核人:

杨艺

时间:

2020.1.18

双泰12

格式: RSTSP0603-4

编号: 2001804

员工培训登记表

培训时间	2020.1.18		培训地点	客舱			
培训方式	讲授		内培/外培	内培			
培训项目 内容	STS1 0718 船舶电器作业安全规定 学习第17条, 电桥间禁止吸烟, 电桥间门 附近禁止明火作业, 并应在明显位置标有“禁 止烟火”警示标志。						
姓名	成绩	姓名	成绩	姓名	成绩	姓名	成绩
李志强	熟悉						
林天南	熟悉						
唐敬贵	熟悉						
冯志峰	熟悉						
杜德月	熟悉						
吴照辉	熟悉						
黄大荣	熟悉						
陈名卫	熟悉						
赵锦结	熟悉						

制表人: 李志强

时间: 2020.1.18

审核人:

杨艺

时间: 2020.1.18

双泰12

格式: RSTSP0603-4

编号: 201806

员工培训登记表

[illegible]

制表人: 陈玉国

时间: 2022. 1. 18

审核人:

楊芳

时间: 2020.1.18