
交通运输部珠江航务管理局关于反馈 2026 年 珠江水系省际危险品船运输市场第一次 “双随机”检查意见的函

深圳市安泰船务有限公司：

根据 2026 年汛期暑期交通运输安全生产重大风险隐患排查整治工作要求，我局于 4 月 23 日组织开展了 2026 年珠江水系省际危险品船运输市场第一次“双随机”检查工作，现将有关意见反馈如下：

一、基本情况

我局通过“双随机”方式，确定了你公司及“安泰油 10”“安泰油 11”船舶为本次检查对象；并随机抽取 3 名检查专家，与我局运输服务处有关人员组成检查组，采取现场座谈、翻阅台账、登船检查的形式检查了汛期暑期安全生产重大风险隐患排查整治、经营资质保持、安全管理、应急管理等情况，对有关问题进行了记录和现场反馈。

从检查情况看，你公司加强汛期暑期安全生产重大风险隐患排查工作部署，按期开展风险隐患自查工作，及时做好隐患整改，但也存在安全风险辨识工作不规范、安全生产培训有待加强、应急演练亟待改进等问题。

二、检查发现的主要问题和整改要求

受检企业	存在具体问题	整改要求
深圳市安泰船务有限公司	1.安全生产费用支出台账不完善，安全生产费用支出发票未与公司其他费用发票分别整理。	完善相关台账。
	2.安全生产教育培训不规范，“安泰油10”和“安泰油11”部分会议（学习）记录相似度较高。	加强安全培训教育，提高培训针对性。
	3.安全风险辨识工作不规范，未按照风险发生可能性和后果进行定量分析。	按照公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范开展风险辨识。
	4.“安泰油10”油污应急计划船上配备人员表未及时更新，包含已离船人员。	及时更新船上配备人员表。

深 圳 市 安 泰 船 务 有 限 公 司	5. “安泰油 11” 船尾右舷消防栓盖未和消防栓进行有效连接，不符合《内河船舶法定检验技术规则》有关要求。	按《内河船舶法定检验技术规则》要求采取整改措施。
	6.应急演练科目设置不合理，船舶碰撞桥梁应急演练未开展。	将船舶碰撞桥梁列入应急演练计划并及时开展。

三、工作要求

（一）请你公司对照检查发现的问题及相应整改要求进行整改，并于 2026 年 5 月 23 日前将整改情况报送我局和深圳市交通运输局。

（二）请深圳市交通运输局督促指导深圳市安泰船务有限公司做好反馈问题的整改工作，并对企业整改情况进行核实，于 2026 年 5 月 31 日前将整改工作核实情况报送我局。

抄送：深圳市交通运输局。

交通运输部珠江航务管理局办公室

2026 年 4 月 28 日印发
