

交通运输部珠江航务管理局文件

珠规划发〔2018〕153号

交通运输部珠江航务管理局关于对红花 水利枢纽二线船闸工程“双随机” 抽查的反馈意见

广西西江集团红花二线船闸有限公司：

按照《交通运输部珠江航务管理局关于开展2018年第一次珠江水运绿色发展项目“双随机”抽查的通知》（珠规划发〔2018〕139号）的要求，我局于2018年11月9日组成检查组，对红花水利枢纽二线船闸工程开展了水运绿色发展情况检查。现将检查意见反馈如下：

从检查情况来看，红花水利枢纽二线船闸工程前期工作准备比较充分，已取得初步设计批复、施工图批复、开工令，以

及土地、林地、环保、水保等专项批复，但在施工过程中还存在一些问题和不足：

一、施工现场临时防护不到位。在船 0+250 ~ +320 下游左侧上边坡开挖坡面未进行临时防护；弃土场边坡没有完全采取临时防护覆盖。

二、施工过程中环保措施有待加强。对群众反映的施工过程中环境（大气、噪音、水源）问题，应妥善有效解决。

针对上述问题，你单位应切实履行项目建设单位职责，加强监督管理，研究制定整改措施，做好整改落实工作，并将整改完成情况于 2018 年 12 月 31 日前报送我局。逾期未进行整改或整改不到位，我局将在行业内予以通报或纳入“信用交通”系统。

交通运输部珠江航务管理局

2018 年 11 月 28 日

抄送：广西壮族自治区交通运输厅。

交通运输部珠江航务管理局办公室

2018 年 11 月 29 日印发
