

交通运输部珠江航务管理局

珠运输函〔2019〕172号

交通运输部珠江航务管理局关于珠江水系 水路运输安全生产 2019 年第二次 “双随机”抽查反馈意见的函

广东海雄油运有限公司、广西柳州泰升航运有限责任公司：

为贯彻落实中央领导近期有关加强安全生产的重要批示指示精神，2019年9月25日至27日，我局组织相关交通运输管理部门开展了珠江水系水路运输安全生产“双随机”抽查，现将有关意见反馈如下：

一、基本情况

检查组由我局指定人员带队，随机抽取确定检查人员2名，以及企业所在地交通运输管理部门人员组成。通过随机抽取，确定广东海雄油运有限公司、“南运油 339”船以及广西柳州泰升航运有限责任公司、“桂运 3566”船为本次“双随机”抽查检查

对象。通过现场座谈、材料查验和现场检查等方式，对企业经营资质保持情况、国庆期间安全生产保障工作情况和船舶安全管理、应急演练、隐患排查、相关台帐记录情况以及《船舶营业运输证》随船携带等情况进行了检查，当场对有关问题进行了记录和反馈，并得到相关企业负责人的确认。

从检查情况看，受检企业高度重视安全管理和国庆期间安全生产保障工作，经营资质保持有效，基本能够落实安全生产主体责任，认真组织部署落实上级管理部门有关要求。但存在部分企业的劳动合同中未明确高级船员工作岗位、应急预案更新不及时和隐患排查记录更新不及时等问题。

二、检查发现的主要问题和整改要求

| 序号 | 企业名称 | 存在具体问题 | 整改要求 |
|----|------------|--|---|
| 1 | 广东海雄油运有限公司 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 管理人员船员服务簿留档要保留到下一空白页。 2. 高级船员劳动合同中指定不能是船员。 3. 未提供应急预案的现场处置方案。 4. 应急预案要及时更新并盖章签名。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 完善档案记录，将相关管理人员船员服务簿留档保留到下一空白页。 2. 劳动合同中明确相关人员高级船员岗位。 3. 结合实际应急工作情况编制现场处置方案。 4. 及时更新修订应急预案并盖章签名。 |
| 2 | 广西柳州泰升航运 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 安全培训教育台账、档案的记录不及时。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 更新安全培训教育台账、档案。 |

| | | |
|----------------|--|--|
| 有限 责任 公司 | 2. 应急预案未及时更新。 3. 应急预案中缺少报备流程和相应联系电话。 4. 企业内部检查制度、安全隐患排查和处理台账记录不及时。 5. 危险品船自有运力暂未达到 3000 总吨。 | 2. 及时更新修订应急预案并盖章签名。 3. 在应急预案中补充报备流程和相应联系电话。 4. 加强档案管理，完善企业内部检查制度、安全隐患排查和处理台账记录。 5. 2020 年 3 月 1 日前应满足相关规定要求的自有船舶运力标准。 |
|----------------|--|--|

三、工作要求

各企业要高度重视、高度负责、高度警醒，牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持问题导向，持续做好“防风险、除隐患、遏事故”相关工作，强化主体责任落实，坚守底线，不越红线，始终把安全生产工作作为事业发展的重要前提和首要任务，坚决防范遏制重特大事故发生。

(一) 请各企业认真对照检查发现的主要问题及相应的整改要求进行整改，并于 2019 年 10 月 25 日前将整改情况报送我局。

(二) 请佛山市交通运输局、柳州市交通运输局密切跟踪并督促企业做好相关问题的整改工作，并对企业整改情况进行核实，于 2019 年 11 月 5 日前将整改工作核实情况报送我局。

(三) 对于拒不整改或逾期未整改的企业，我局将在行业

内予以通报，并将按照水路运输信用信息管理的有关规定，视情纳入“信用交通”或“信用中国”系统予以公开。

交通运输部珠江航务管理局
2019年10月9日

抄送：广东省交通运输厅、广西壮族自治区交通运输厅。

交通运输部珠江航务管理局办公室

2019年10月9日印发