

海南海峡航运股份有限公司

海峡股份〔2021〕4号

海南海峡航运股份有限公司 关于交通运输部珠江航务管理局“双随机” 检查整改的报告

交通运输部珠江航务管理局：

交通运输部珠江航务管理局检查组于2020年12月7日对我公司和“信海11号”轮进行了“双随机”检查，发现2项缺陷。我司已对该类缺陷进行全面梳理，并组织召开整改专题会，制定整改措施。现已对缺陷完成整改，现将情况汇报如下：

一、公司生产经营管理不到位

（一）存在具体问题

检查发现，公司对船舶隐患整改不到位。现场抽查发现，2020年1月-2月，船舶登轮检查发现的问题未进行整改并验证。

（二）原因分析

2020年1月-2月，受国内新冠疫情影响，公司检查组减少对船舶检查，造成船舶检查未按体系要求进行。对公司之前检查

和船舶自查未进行验证和关闭。

（三）采取措施

严格落实隐患排查管理制度，对检查发现问题进行闭环管理。

（四）整改完成情况

1. 我司要求检查组人员严格按照《安全管理体系文件》规定，对检查发现问题进行闭环管理，必须进行整改确认。

2. 对公司以往检查缺陷未进行关闭处理的，逐船进行梳理，检查整改情况，并进行关闭。

整改材料见附件 1、2、3。

二、船舶安全管理不到位

（一）具体问题

“信海 11 号”轮巡舱记录不到位。巡舱记录本记录的巡舱时间和查看的船舶监控巡舱时间不一致。

（二）原因分析

船员按要求进行巡舱，巡舱结束后未及时进行记录，导致记录时间不准确。

（三）采取措施

严格落实巡舱制度，详细准确记录相关信息。

（四）整改完成情况

1. 船长组织全体人员学习体系文件《2SI11 汽车舱客舱巡舱检查须知》

2. 甲板部人员严格按公司体系文件《2SI11 汽车舱客舱巡舱

检查须知》要求进行检查，并做好相关记录。

整改材料见附件 4。

特此报告。

附件：1. 1 月份整改材料

2. 2 月份整改材料

3. 改革后 11 月份检查材料

4. 双随机检查整改材料

海南海峡航运股份有限公司

2021 年 1 月 22 日



海南海峡航运股份有限公司总经办

2021 年 1 月 22 日印发
