

---

# 关于 2025 年珠江水系省液货际危险品运输市场“双随机”抽查汛期暑期安全生产检查问题整改报告

珠江航务管理局：

2025 年 4 月 23 日珠江航务管理局检查组对我公司和“南南燃油 26”、“南南燃油 27”进行“双随机”抽查暨汛期暑期安全生产现场检查工作，经过检查组认真、细致的检查，具体问题和整改情况如下：

一、公司和船舶共发现 9 项问题，具体整改情况如下：

**1.问题简述：“南南燃油 26”船雾季航行值班记录表关于能见度记录不完善，未记录能见度不良情况。**

整改措施：1、召开公司安全生产会议时向公司管理人员通报，并将问题通报到公司各船舶。

2、2025 年 5 月 20 日前“南南燃油 26”船进行一次恶劣气象、水文条件安全措施的培训。督促船上如实认真记录能见度记录。（附件 1）

**2.问题简述：“南南燃油 26”“南南燃油 27 船未开展《船舶防台风指南（试行）》培训工作。**

整改措施：1、召开公司安全生产会议时向公司管理人员通报，并将问题通报到公司各船舶。

2、2025 年 5 月 20 日前“南南燃油 26”“南南燃油 27”船

进行一次《船舶防台风指南（试行）》培训学习。（附件 2）

**3.问题简述：“南南燃油 26”船 CO<sub>2</sub> 固定灭火系统的瓶头阀安全销未移除；**

“南南燃油 26”机舱消防泵管阀门未保持常开状态，不符合《内河船舶法定检验技术规则》第五篇第 3 章第 8 节相关要求。

整改措施：1、召开公司安全生产会议时向公司管理人员通报，并将问题通报到公司各船舶。

2、“南南燃油 26”船 CO<sub>2</sub> 固定灭火系统的瓶头阀安全销解除。

3、“南南燃油 26”将机舱消防泵管阀门保持开启状态并标识为“常开”。（附件 3）

**4.问题简述：“南南燃油 27”船货泵舱可燃气体监测装置未按规定保持开启，不符合《内河船舶法定检验技术规则》第五篇第 3 章第 2 节相关要求；“南南燃油 26”船可燃气体检测报警器检验日期已过期（上次检测日期为 2024 年 3 月 12 日），不符合《可燃气体检测报警器检定规程》相关要求。**

整改措施：1、召开公司安全生产会议时向公司管理人员通报，并将问题通报到公司各船舶。

2、“南南燃油 27”船货泵舱可燃气体监测装置按规定保持开启。

3、对“南南燃油 26”船可燃气体检测报警器请检验机构进行检验定。（附件 4）

**5.问题简述：“南南燃油 26”“南南燃油 27”船甲板货舱高位透气口处自行加装水喷淋装置，且使用胶管进行连接，不符合《内河船舶法**

**定检验技术规则》第五篇第 3 章第 3 节相关要求。**

**整改措施：**1、召开公司安全生产会议时向公司管理人员通报，并将问题通报到公司各船舶。

2、拆除自行加装水喷淋装置，恢复原样。（附件 5）

**6. 企业未制定安全生产费用管理制度；未编制 2025 年度安全生产使用计划，不符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》相关要求。**

**整改措施：**1、召开公司安全生产会议时向公司管理人员通报。

2、重新制定安全生产费用管理制度和年度使用计划。

（附件 6）

**7.问题简述：“南南燃油 26”“南南燃油 27” 船未进行安全风险辨识，未制定分级管控措施。**

1、召开公司安全生产会议时向公司管理人员通报，并将问题通报到公司各船舶。

2、对“南南燃油 26”、“南南燃油 27” 船舶开展一次安全风险辨识分级管控制度培训，并制定风险管制措施落实到船舶日常工作。

（附件 7）

**8.问题简述：“南南燃油 27” 船员对船舶失控应急操作不熟练；“南南燃油 26”“南南燃油 27” 船应急演练未附照片、视频等佐证材料。**

**整改措施：**1、召开公司安全生产会议时向公司管理人员通报，并将问题通报到公司各船舶。

2、对“南南燃油 27” 船员进行演练工作培训。

3、今年船上举行演练要附上照片佐证材料。

(附件 8)

**9.问题简述：**企业 2025 年 4 月 15 日修订的应急预案未发放至 “南南燃油 26”、“南南燃油 27”；编制内容不规范、未进行备案。

整改措施：1、召开公司安全生产会议时向公司管理人员通报，  
并将问题通报到公司各船舶。

2、按要求重新编制公司应急预案，并向主管机关备案。

3、将新的公司应急预案发放到各船舶。

(附件 9)

---


抄送：佛山市交通运输局，佛山市禅城区交通运输局



三、附件 3：“南南燃油 26”船 CO2 固定灭火系统的瓶头阀安全销解除。将机舱消防泵管阀门保持开启状态并标识为“常开”。




四、附件 4：“南南燃油 27”船货泵舱可燃气体监测装置按规定保持开启。“南南燃油 26”船可燃气体检测报警器请检验机构进行检验定。



五、附件 5：拆除自行加装水喷淋装置，恢复原样。



六、附件 6：重新制定安全生产费用管理制度和年度使用计划。



广东省佛山市禅城区陶兴船舶运输有限公司安全生产费用管理制度

企业名称： 用年度计划表  
 船舶运输有限公司

年度：2025 编制日期：2025年5月1日

序号	费用	预算金额 (元)	使用时间	责任部门	备注
1	安全设施维护与更新改造	26万	2025年	采购部	消防器材更换、安全警示标志更新、防护栏维修等
2	安全培训与教育	3.5万	2025年	人事部	员工安全培训、特种作业人员取证培训、应急演练费用
3	劳动防护用品	7.5万	2025年	采购部	安全帽、防护手套、防毒面具、工作服等
4	隐患排查与治理	3.5万	2025年	安全部	专业机构安全检查费、隐患整改材料及人工费用
5	应急救援投入	5.5万	2025年	安全部	应急物资储备(急救箱、应急灯等)、救援设备维护
6	职业健康管理	3万	2025年	行政部	职业病体检、作业场所环境检测、防尘防毒设施
7	安全技术措施	10万	2025年	安全部	自动化安全控制系统升级、安全监控系统改造
8	安全宣传与文化建设	2.5万	2025年	行政部	安全宣传材料、海报制作、安全活动经费
9	其他费用	8.5万	2025年	财务部	保险费、第三方安全评估费用等

2025年提取安全生产费用按2024年年度的收入情况计提，总金额大约698808.00元。

说明：

1. 预算依据：参考《企业安全生产费用提取和使用管理办法》及企业上年度实际支出。
2. 审批流程：由安全部门编制，财务部审核，总经理批准后执行。
3. 调整机制：根据实际需求可中期调整预算，需提交书面说明并重新审批。

附件：  
 上年度安全生产费用使用情况报告  
 本年度安全生产目标及重点任务清单

5

# 附件 7：对“南南燃油 26”、“南南燃油 27”船舶开展一次安全风险辨识分级管控制度培训，并制定风险管制措施落实到日常工作。

