


海南海峡航运股份有限公司

关于“海峡一”号轮检查情况的反馈报告


交通运输部珠江航务管理局琼州海峡办：

序号	时间	地 点	整改缺陷	整改要求	整改期限
1			培训记录标准不统一，部分记录过于简单。	统一培训记录标准和格式，详细记录培训的具体内容和培训结果。	即时整改
2	2019年 12月27 日	海峡一	船舶安全检查自查部分整改项目的记录未形成。	完善船舶安全检查自查整改项目记录，并且详细记录整改结果。	即时整改
3			咖啡厅救生衣的使用说明粘贴位置距离救生衣柜太远，不醒目。	统一把救生衣使用说明贴于救生衣柜上明显位置。	即时整改

一、关于船舶内部培训记录标准不统一，部分记录过于简单问题，已按整改要求把部分不完善的培训记录进行补充，并按要求规范培训记录的统一化、标准化。



二、关于船舶安全检查自查部分整改项目的记录未形成问题，已按要求 补充了船舶安全检查自查方面整改项目的整改情况记录，并规范安全检查记录整改项目方面记录的统一化、标准化。



三、关于咖啡厅救生衣的使用说明粘贴位置距离救生衣柜太远，不醒目的问题，已按要求把所有客舱内不规范的救生衣使用说明统一粘贴在救生衣柜醒目位置。

