## 海口市港航管理处文件

市港航报 (2020) 1号

签发人: 吴斯

## 海口市港航管理处关于"海峡一号"轮"双随机"抽查发现问题整改情况的报告

交通运输部珠江航务管理局:

贵局于 2019 年 12 月 26-27 日,开展琼州海峡客滚运输市场 2019 年第二次双随机抽查,对我辖区"海南海峡航运股份有限公司"的"海峡一号"客滚轮的安全生产管理和培训、文明服务、安全隐患排查治理等事项进行了现场检查,发现存在三个问题:(一)培训记录标准不统一,部分记录过于简单;(二)船上安全自查部分整改项整改记录未显示整改结果情况,未形成闭环;(三)咖啡厅所在船舱救生衣使用说明与救生衣存放位置相距太远,未张贴在醒目位置。检查组人员当场要求纠正进行整改。

2020年1月14日,我处组织人员针对上述问题登船进行检查,复查企业整改完成情况。经查,检查组抽查发现的问题已全部整改完毕:(一)培训记录台账对培训人、被培训人、培训项目、培训内容、培训效果等,都做了详细的记录;(二)船上安全隐患自查需整改的项目,注明了整改完成结果,形成了闭环;(三)经现场查看,咖啡厅所在船舱救生衣的使用说明已按检查组要求,张贴在存放救生衣附件醒目的地方。

