

深圳市交通运输局

深圳市交通运输局关于报送深圳市安泰船务有限公司复核结果的函

交通运输部珠江航务管理局：

按照《交通运输部珠江航务管理局关于开展2020年第二次珠江水系省际液货危险品船运输市场“双随机”抽查的通知》要求，我局于2020年12月10日陪同检查组前往深圳市安泰船务有限公司开展“双随机”执法检查，检查组对检查发现的问题提出具体整改要求（详见附件）。2021年1月21日，我局执法人员对照检查组整改要求前往企业逐一核查，受检企业已完成整改，符合要求予以复核通过。

此函。

附件：检查记录表



附件 3

珠江水系省际液货危险品船运输市场监督检查记录表

检查对象名称：深圳市安泰船务有限公司

检查组织部门：交通运输部珠江航务管理局

检查内容				
(检查适用的项目, 合格的填“ <input checked="" type="checkbox"/> ”, 不合格的填“ <input type="checkbox"/> ”, 不适用的划“ <input type="checkbox"/> ”)				
序号	项目	内容	问题简述	处理意见
1	企业所属船舶类型	<input checked="" type="checkbox"/> 化学品船 (____ 艘) <input checked="" type="checkbox"/> 油船 (4 艘)		
2	企业资质	<input type="checkbox"/> 水路运输批件/ <input checked="" type="checkbox"/> 交通行政许可决定书 <input checked="" type="checkbox"/> 营业执照 <input checked="" type="checkbox"/> 安全与防污染符合证明及年度签注/ <input type="checkbox"/> 企业安全生产标准化建设等级证明 (二级及以上) <input type="checkbox"/> 运输合同/ <input type="checkbox"/> 靠泊协议 <input type="checkbox"/> 委托安全管理协议		
3	船舶资质	<input checked="" type="checkbox"/> 船舶检验证书 <input checked="" type="checkbox"/> 船舶所有权登记证书 (100%全资自有) <input checked="" type="checkbox"/> 船舶国籍证书 <input checked="" type="checkbox"/> 最低配员证书 <input checked="" type="checkbox"/> 安全管理证书 (符合《国内安全管理规则》及相关规定的要求) <input checked="" type="checkbox"/> 船舶营业运输证		
4	事故应急	<input checked="" type="checkbox"/> 制定相应的突发事件应急预案, 有相应的应急保障措施 <input checked="" type="checkbox"/> 结合实际将应急预案分为综合、专项应急预案和现场处置方案 <input type="checkbox"/> 开展应急预案培训, 熟悉应急预案内容、职责、程序和处置方案 <input type="checkbox"/> 按计划组织开展应急预案演练	1. 培训不到位, 新上岗船员缺少培训及考核记录。 2. 应急演练档案资料不完善, 仅为船长签名的文字记录, 缺少其他相关参加人员签名, 现场抽查船员对应急物品使用不熟练。	1. 进一步完善培训管理工作, 落实新入岗、转岗人员上岗前培训制度。 2. 按照规定执行演习, 确保船员熟悉应急预案内容、职责、程序和处置方案等, 并完善应急演练档案资料。
5	安全投入	<input checked="" type="checkbox"/> 按规定足额提取安全生产费用 (以营业收入为计提依据, 危险品运输按照 1.5% 计提) <input type="checkbox"/> 监督安全专项经费使用情况 <input checked="" type="checkbox"/> 建立安全费用使用台账	1. 个别安全经费的使用不属于安全生产经费的使用范畴。	1. 安全经费的使用范围应按照规定执行

6	企业自查	<input type="checkbox"/> 企业内部检查制度（含检查范围、内容、职责、频率和纠正措施） <input type="checkbox"/> 安全隐患排查记录和处理台账 <input checked="" type="checkbox"/> 值班安排记录	1. 隐患排查及整改落实记录不完善，个别隐患无整改记录。 2. 应急物资管理不到位，检查发现二氧化碳灭火器放在驾驶室内并且相关检查表格和标识模糊不清，不符合相关规定；部分应急药品已过期。	1. 严格落实隐患排查制度，并完善整改记录，形成闭环管理。 2. 严格落实船舶防火布置图，加强应急物资管理，确保各项物资在有效使用期限内。
7	疫情防控	<input checked="" type="checkbox"/> 贯彻落实国家及交通运输部关于疫情防控要求 <input type="checkbox"/> 按要求制定执行疫情防控管理制度 <input checked="" type="checkbox"/> 按要求准备充足疫情防控物资 <input type="checkbox"/> 疫情防控台账（企业职工、船员疫情防控情况）	没有严格遵守疫情控制制度，措施落实不到位，检查发现，船舶梯口防疫登记记录不完善，船员未坚持定期测温等。	严格执行疫情控制制度，切实做好疫情防控工作，完善防疫登记记录等。

检查处理

措施	备注
<input type="checkbox"/> 当场纠正 <input checked="" type="checkbox"/> 责令整改（整改期限： <u>1个月</u> ）	

检查情况概述：2020年12月9日至10日，按照抽查通知要求，检查组采取现场座谈、检查台账、现场查看等方式，听取了企业的安全生产情况汇报，对照检查记录表，逐项查验相关企业资质、船舶资质等资料的符合情况，登上“安泰油6”船和“安泰油8”船，检查了船舶安全管理、应急演练、隐患排查、相关台账记录情况。

存在问题及整改意见：

存在问题及整改意见见各分项，并按要求于1个月内整改完成，请深圳市交通运输局按照职责复核。

检查人员（签字）：

黄茵 李世斌

2020年12月10日

法人代表/负责人（签字）：



复核情况：

已完成整改

复核人员（签字）：

黄茵 李世斌

2021年1月11日