

海口机辆轮渡段北港管理所

关于4月22日“双随机”检查整改情况汇报

徐闻县交通运输局：

4月22日珠江航务管理局、广东省交通运输厅、广东海事局对北港进行“双随机”联合检查，提出以下问题：

1. 港池内存放了与客滚运输不相关的社会船舶，且3月份徐闻县交通局检查发现问题未整改到位，存在较大风险隐患。
2. 部分港口设施陈旧，其中码头生活污水处理设施需加强管理，保障其正常运行。
3. 落实上级管理部门关于安全生产的部署和重要文件精神方面不及时，在层层传导和压实责任方面需进一步改进。
4. 办公场所每日消毒等疫情防控记录不完善。
5. 码头内部违规滚装车辆黑名单管理制度不健全，存在安全风险隐患。
6. 隐患排查针对性不强。
7. 港口客运站内宣传张贴与横幅悬挂不规范。如横幅遮盖了重要的管理内容；售票处未张贴最新的《水路旅客运输实名制管理规定》。

针对以上以上问题，北港管理所现整改如下：

1. 加强港区封闭式管理，禁止外来人员随意进入封闭

区域。

2. 加强污水处理站管理,定期检查,保障其正常运行。
3. 按照上级管理部门要求,及时传达有关安全生产的部署和重要文件精神。
4. 完善北港办公场所每日消毒等防疫记录。
5. 积极与县交通局和徐闻港、海安新港沟通,建立健全统一的黑名单管理制度。
6. 加强安全隐患排查力度,提高针对性和可操作性。
7. 规范客运站宣传横幅的张贴与悬挂,将遮盖重要管理内容的横幅重新张挂;立即在售票处张贴最新的《水路旅客运输实名制管理规定》。

